



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๒
ที่ ข๑๑/ ๓๕ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง

ตามที่ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ว่าจ้างผู้สมควรขอได้พื้นที่ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๒ ตัน ยี่ห้อ TOYOTA MODELS B ชป.๐๔๒-๐๓๐๘ ตามสัญญาเลขที่ สขป.๒/จ.๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางผู้ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ภายในกำหนด ๑ ปี บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ประกอบด้วย

- | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายสายันท์ | ลังกาพินธุ์ | ตำแหน่ง | นายช่างเครื่องกลอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสยามรัตน์ | ปาเลิง | ตำแหน่ง | นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายศักดิ์สิทธิ์ | เสาร์คำ | ตำแหน่ง | นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทินกร เหลือลั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒