



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๒
ที่ ข.๑๑ / ๕๕๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบกั้นดินปิดช่องเขาขาด เขื่อนกิ่วคอหมา

ตามที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการเก็บกักน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา ถึงระดับเก็บกักน้ำสูงสุดที่ +๓๕๒.๙๐๐ เมตร (รทก.) หรือที่ปริมาตรเก็บกักสูงสุด ๒๐๙ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีผลทำให้น้ำซึมผ่านตัวทำนบกั้นดินปิดช่องเขาขาด (Saddle dam) ในอัตราค่อนข้างมาก แต่เมื่อระดับน้ำลดต่ำลงจนถึงระดับเก็บกักปกติ (ปริมาตร ๑๗๐ ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำรั่วซึมได้ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากเหตุดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ ๒ จึงมีแผนเก็บกักน้ำ ในเขื่อนกิ่วคอหมาให้ใกล้เคียงกับระดับเก็บกักสูงสุดที่ความจุ ๒๐๐-๒๐๙ ล้าน ลบ.ม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อทดสอบการรั่วซึมของน้ำผ่านทำนบกั้นดินปิดช่องเขาขาด (Saddle dam)

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบกั้นดินปิดช่องเขาขาดเขื่อนกิ่วคอหมา มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบกั้นดินปิดช่องเขาขาดเขื่อนกิ่วคอหมา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๓. ดร.สมภพ สุจริต
ที่ปรึกษานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | คณะกรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | คณะกรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
และอาคารชลประทาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

๑๒. นายกริพัฒน์ พชรพิชชากร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑.๑ ปริมาณน้ำเก็บกัก ในอ่างเก็บน้ำระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๒ ปริมาณน้ำรั่วซึม บริเวณด้านท้ายน้ำของทำนบกดินปิดช่องเขาขาด

๑.๓ ตำแหน่งการรั่วซึมของทำนบกดินปิดช่องเขาขาด

๒. พิจารณาผลกระทบจากการรั่วซึม เพื่อวางแผนทางในการปรับปรุงทำนบกดินปิดช่องเขาขาด
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปรีชา जानทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒