



ด้านที่ ๓

บันทึกข้อความ

ส่วนแผนงานฯ สขป.๒

รับ/ส่งที่ ๒๕๖๐

วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑

สำนักงานชลประทานที่ ๒
ที่ ๕๙๘๖
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๑๐๑๑

ที่ กษบ.๕๙๘๖/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร.บ. ๕๙๐๒/๖

เรื่อง ข้อมูลเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานที่ใช้การจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ร.บ.๕๙๐๒/๖

๑) เรียน ร.บ.

ตามหนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบ๐๓๓๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้กรอกข้อมูลเพื่อการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบ๐๓๔๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้กรอกข้อมูลเพื่อการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒ โดยส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน ได้ประสานเร่งรัดการส่งข้อมูลดังกล่าวที่หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทานที่ ๑-๑๗ โดยขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการส่งข้อมูลมายังส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผลจากการพิจารณารวบรวมข้อมูลเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ในความรับผิดชอบของ สขป.๑-๑๗ (ตามรายละเอียดที่แนบ) สรุปได้ดังนี้

- ๑. เขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) สขป.๑-๑๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๔ เขื่อน
- ๒. ข้อมูลสมบูรณ์สามารถนำมาจัดลำดับฯ จำนวน ๔๑๗ เขื่อน
- ๓. ข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่สามารถนำมาจัดลำดับฯ จำนวน ๕๕๗ เขื่อน

ทั้งนี้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน จะพิจารณาดำเนินการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ตามข้อ ๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.

๑)

ทราบ ทราบแล้ว ส่ง ๑-๑๗

๑) เรียน ผอ.๑๖.๖, ผอ.๑๗.๖/๖
ขอ ๒๐๖๖
เพื่อไม่ตก กทม.๖๖.๖/๖
๑๕๐.๑

นายสมหวัง พลประสิทธิโต

๑๖.๑๖.๖
๑/๑๖๑๖

๑๕๐.๑
(นายสมหวัง พลประสิทธิโต)

ผผง.ขป.๒

(นายสมหวัง พลประสิทธิโต)
ผผง.ขป.๒ รักษาการแทน

ผผง.ขป.๒

นายสมหวัง พลประสิทธิโต

ข้อมูลเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.) ในความรับผิดชอบกรมชลประทาน
เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก (พรต.)

: เขื่อน

สขป.	เขื่อนขนาดเล็ก (พรต.)	ข้อมูลสมบูรณ์	ข้อมูลไม่สมบูรณ์	หมายเหตุ
1	181	174	7	
2	221	0	221	
3	12	12	0	
4	60	15	45	
5	147	19	128	
6	33	33	0	
7	14	14	0	
8	43	42	1	
9	39	37	2	
10	26	26	0	
12	14	0	14	
13	45	45	0	
14	107	0	107	
15	22	13	9	
16	15	7	8	
17	15	0	15	
รวม	994	437	557	

สรุปรายละเอียดข้อมูลจัดลำดับความสำคัญการซ่อมแซม/ปรับปรุงเชื่อมขนาดเล็ก (พรด.)

รายละเอียดข้อมูลไม่สมบูรณ์										
สชป.	ค่าดัชนีสภาพ (CI)	อายุเชื่อม	ปริมาณเก็บกัก	ปริมาณน้ำเข้าอ่าง (Inflow)	รอบปีการเกิดซ้ำ (IDF)	อัตราการระบายน้ำ	จำนวนหลังคาเรือน	ระยะทางระหว่างตัวเชื่อมกับแหล่งชุมชน	ความสูง	หมายเหตุ
1		X	X	X			X	X	X	
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3										
4	X						X	X		
5	X	X			X	X	X	X		
6										
7										
8					X				X	
9	X				X				X	
10										
12	X				X					
13										
14	X		X	X	X	X	X	X	X	
15										
16	X									
17					X					