



บันทึกข้อความ

รับ/ส่งที่ 2739.
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา
เลขที่เอกสารในระบบ ส.บ.๑ ๐๔/๓๑๙/๒๕๖๑
ที่ 5589
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๕๐๕๐

ที่ ส.บ.๑ ๕๖๐๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบประตุน้ำ อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำ

เรียน ผส.ชป.๑-๑๗ และ ผส.บอ. สำเนา อรช., รรช. และ ผส.คก.

ตามที่ กรมฯ ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบประตุน้ำ อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำต่างๆ ไปแล้ว พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายแสดงว่าอาคารพร้อมใช้งานทุกอาคาร แต่ก็ยังพบว่าประตุน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ จึงเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

จึงขอให้ ผส.ชป.๑-๑๗ สั่งการ/กำกับให้ ผคป., ผคบ. ผอ.ศูนย์ฯ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ลงไปตรวจสอบ และทดสอบการทำงานอาคารชลประทานทุกแห่งให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ หากไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไข/ดำเนินการโดยฝ่ายช่างกลโครงการ
๒. แก้ไข/ดำเนินการโดย ส่วนช่างกล สชป.๑-๑๗
๓. เกินความสามารถตามข้อ ๑ และ ๒ ให้สำนักเครื่องจักรกล เข้าแก้ไข/ดำเนินการ

พร้อมทั้งให้ ส่วนแผนงาน สชป.๑-๑๗ รวบรวมแจ้งผลการตรวจสอบและทดสอบการทำงาน ของอาคารชลประทาน พร้อมภาพถ่ายอาคารที่แสดงความเสียหายที่ชัดเจน จำนวน ๑ รูป/แห่ง โดยขอให้ใช้แบบฟอร์มรายงานตามที่กำหนด พร้อมทั้งเซ็นรับรองใต้เอกสารทุกแผ่นด้วย ส่งเอกสารและแนบไฟล์ในภาพรวมของสำนักฯ ให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. กรณีที่อาคารชลประทานไม่สามารถใช้งานได้ขอให้จัดทำประมาณการพร้อมรูปถ่ายส่งมาด้วย (สามารถ download เอกสารและแบบฟอร์มได้ทาง website ของส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา www.imd-rid.com, Email : omd0401@yahoo.com สำเนา omd0401@gmail.com)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
รรบ.

เรียน ผอ. ส่วน ออ.โครงการ
เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายศุภชัย พินิจสุวรรณ)
ผวส.ชป.๒ รักษาราชการแทน

ผส.ชป.๒

20 ส.ค. 2561

ผอ.อ.๒
ดำเนินการ
20 ส.ค. ๖1

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)
ผผง.ชป.๒

